



MACO-Funktionsgarantie

10 Jahre Funktionsgarantie

für **MACO-PROTECT**-Türschlösser

Die Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173, Österreich gibt für MACO-PROTECT-Türschlösser über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine Funktionsgarantie von zehn Jahren, beginnend mit dem Rechnungsdatum der Beschlägerechnung.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt ausschließlich für Verarbeiter von MACO-PROTECT-Beschlägen.

GARANTIEFALL

Die Garantie erstreckt sich auf die Funktion der mechanischen MACO-PROTECT-Türschlösser und umfasst alle Mängel, die nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ein Garantiefall liegt vor, wenn sich das Türschloss bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung aller Garantievoraussetzungen nicht ver- und entriegeln lässt.

Kein Garantiefall liegt vor, soweit es sich um elektromechanische Beschlagsysteme von MACO-PROTECT-Türschlössern handelt. Unter elektromechanischen Beschlagssystemen sind insbesondere elektrische, elektronische und magnetische Bauteile sowie deren mechanische Beschlagsbauteile zu verstehen.

GARANTIELEISTUNGEN

- Kostenfreie Ersatzlieferung des defekten Teils bzw. Lieferung eines Teils mit gleicher Funktion
- Weitere Kostenerstattungen seitens MACO sind ausgeschlossen.

Garantievoraussetzungen auf der Rückseite



MACO-Funktionsgarantie

10 Jahre Funktionsgarantie

für **MACO-PROTECT**-Türschlösser

GARANTIEVORAUSSETZUNG

- Einhaltung aller MACO-Vorgaben und -Verarbeitungshinweise
- Nachweisbare fachgerechte Montage der Türe
- Nachweisbare Erfüllung aller Instruktionspflichten gegenüber dem Endanwender
- Bestimmungsgemäße Verwendung gemäß den produktspezifischen MACO-Katalogen
- Nachweisbare Wartung (durch Wartungs- oder Garantiepass des Verarbeiters) gemäß den MACO-Gebrauchshinweisen für Türschlösser
- Beschlagszusammenstellung besteht ausschließlich aus MACO-Beschlägen
- Zeitgerechter Ersatz von Verschleißteilen
- Rücksendung der beanstandeten Teile sowie der Originalrechnung
- Verwendung von 4safecoating TRICOAT-PLUS-Türschlösser sowie VCI-Schutzhüllen bei Einsatz von Accoya-* und Eichenholz

GARANTIEAUSSCHLUSS

- Elektromechanische Beschlagssysteme (siehe Vorderseite unter „Garantiefall“)
- Funktionsstörung durch Defekte am Türsystem und am Schließzylinder (z. B. Verzug, Einbaufehler, Verspannungen)
- Funktionsstörung durch Schäden am Türschloss, die durch chemische oder mechanische Einwirkungen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind
- Funktionsstörung durch Korrosion
- Unsachgemäße Handhabung, Lagerung bzw. Transport
- Ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- Verwendung aggressiver bzw. scheuernder Putzmittel
- Natürlicher Verschleiß, Verschmutzung oder Salzablagerungen
- Beschlagsteile, die im öffentlichen und gewerblichen Bereich genutzt werden
- Änderungen oder Eigenreparaturen

* Eingetragene Marke der Titan Wood Limited

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

+43 662 6196-0
maco@maco.eu
www.maco.eu

Best.-Nr.: 758513DE – Erstellungsdatum: Januar 2014
Änderungsdatum: 19. März 2018
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758513/758513de.pdf> oder
scannen Sie den QR-Code.

