

TECHNIK DIE BEWEGT



10 JAHRE

GARANTIE

MACO TRICOAT-PLUS

BESCHLÄGE IN ACCOYA-* UND EICHEN-HOLZ

Gemäß den MACO Garantiebedingungen auf der Rückseite



KR Dipl.-Ing. Ernst Mayer
Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. Jürgen Pratschke
Geschäftsführer

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 662 6196-0
FAX +43 662 6196-1449
maco@maco.at www.maco.at

Salzburg, Januar 2014



10 JAHRE GARANTIE

für den Einsatz von MACO TRICOAT-PLUS Beschlägen in Accoya-* und Eichen-Holz

Die MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Salzburg, Alpenstraße 173, gibt für den Einsatz der MACO TRICOAT-PLUS Beschläge in Accoya-* und Eichen-Holz über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine OBERFLÄCHENGARANTIE von 10 Jahren, beginnend mit dem Tag der Auslieferung der Beschläge an den Verarbeiter.

Die Garantie gilt für:

- MULTI-MATIC Dreh- und Dreh-Kipp-Beschläge in TRICOAT-PLUS
- PROTECT Türschlösser in TRICOAT-PLUS
- RAIL-SYSTEMS Hebe-Schiebe-Beschläge in TRICOAT-PLUS
- ESPAGS Kantenverschlüsse in TRICOAT-PLUS

(Lieferdatum ab April 2012)

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt ausschließlich für Verarbeiter von MACO Beschlägen.

GARANTIEFALL

- Deutlich sichtbare Beeinträchtigung der Oberfläche (sichtbare Oberfläche im montierten Zustand) durch Rotrost oder Ablösen der Oberfläche durch Korrosion am Grundmaterial.
- PROTECT Türschlösser: Deutlich sichtbare Beeinträchtigung der Oberfläche des Stulpes (sichtbare Oberfläche im montierten Zustand) durch Rotrost oder Ablösen der Oberfläche durch Korrosion am Grundmaterial.

GARANTIELEISTUNGEN

- Kostenfreie Ersatzlieferung des defekten Teils bzw. Lieferung eines Teils mit gleicher Funktion
- Weitere Kostenerstattungen seitens MACO sind ausgeschlossen

GARANTIEVORAUSSETZUNG

- Einhaltung aller MACO Vorgaben und Verarbeitungshinweise
- Verwendung einer geeigneten Schraube
- Nachweisbare Erfüllung aller Instruktionspflichten gegenüber dem Endanwender
- Bestimmungsgemäße Verwendung gemäß den produktspezifischen MACO Katalogen
- Nachweisbare Wartung (durch Wartungs- oder Garantiepäss des Verarbeiters) gemäß den MACO Bedienungs- und Wartungsanleitungen
- Rücksendung der beanstandeten Teile sowie der Originalrechnung

GARANTIEAUSSCHLUSS

- Unsachgemäße Lagerung bzw. Transport
- Mechanische Beschädigung der Oberfläche
- Blankes Metall an Schnittstellen und davon ausgehende Korrosion
- Einstellbereiche, Klemmschrauben, Einstellschrauben und bewegte Teile
- Komponenten die aus fertigungstechnischen Gründen nicht TRICOAT-PLUS beschichtet werden können
- Ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- Korrosionsübertragung durch Fremdmaterialien
- Verwendung aggressiver bzw. scheuernder Putzmittel
- Natürlicher Verschleiß, Verschmutzung oder Salzablagerungen
- Änderungen oder Eigenreparaturen