



# Garanzia MACO

## 10 anni di garanzia

per l'utilizzo dei meccanismi per persiane **MACO RUSTICO**  
con superficie **PREMIUM-PLUS**

La società MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Salisburgo, Alpenstrasse 173, concede, per l'utilizzo delle superfici MACO RUSTICO PREMIUM-PLUS, oltre alla garanzia legale, anche una **GARANZIA DELLA SUPERFICIE** di 10 anni, con validità a partire dal giorno della consegna dei meccanismi al costruttore.

*(Data di consegna a partire da gennaio 2013)*

### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

- La garanzia vale esclusivamente per serramentisti che utilizzano meccanismi MACO

### **CASI COPERTI DALLA GARANZIA**

- Danneggiamenti evidenti della superficie (superficie visibile in stato montato) causati da ruggine o distacco della superficie a causa della corrosione sul materiale di base

### **PRESTAZIONI COPERTE DALLA GARANZIA**

- In caso di componente difettoso, fornitura gratuita dello stesso articolo o di uno con la medesima funzione
- Sono esclusi ulteriori risarcimenti di costi da parte di MACO

*Presupposti della garanzia sulla pagina seguente*



# Garanzia MACO

## 10 anni di garanzia

per l'utilizzo dei meccanismi per persiane **MACO RUSTICO**  
con superficie **PREMIUM-PLUS**

### **PRESUPPOSTI DELLA GARANZIA**

- Rispetto di tutte le disposizioni e le istruzioni di montaggio di MAICO
- Impiego di viti MACO RUSTICO in acciaio inox
- Adempimento comprovato di tutti gli obblighi di istruzione nei confronti dell'utente finale
- Impiego conforme alle istruzioni d'uso, come previsto nei cataloghi MAICO specifici per ogni prodotto
- Manutenzione comprovata (tramite certificato di manutenzione o garanzia del costruttore) conformemente alle istruzioni d'uso e di manutenzione MAICO
- Spedizione di ritorno dei pezzi contestati corredata di fattura originale

### **CASI ESCLUSI DALLA GARANZIA**

- Articoli appositamente contrassegnati nel catalogo MAICO RUSTICO
- Conservazione e/o trasporto non conformi
- Danneggiamento meccanico della superficie
- Zona di taglio/metallo grezzo, fori punzonati e corrosione da ciò derivante
- Zone adiacenti a viti di regolazione, viti di bloccaggio, viti di regolazione e parti spostate
- Componenti che, per motivi dovuti alla tecnica di costruzione, non possono essere rivestiti con PREMIUM-PLUS
- Utilizzo non conforme e non adeguato allo scopo previsto
- Trasmissione della corrosione da materiali esterni
- Utilizzo di detersivi aggressivi e/o abrasivi
- Usura naturale, depositi di sporcizia o di sale
- Alterazioni o riparazioni eseguite indipendentemente
- Depositi di ruggine di altra origine, su superfici non danneggiate

**MAYER & CO**  
**BESCHLÄGE GMBH**  
Alpenstraße 173  
A-5020 Salzburg

+43 662 6196-0  
maco@maco.eu  
[www.maco.eu](http://www.maco.eu)

Codice: 758518IT – Realizzazione: 01/2014  
Ultime modifiche: 2/06/2017  
Tutti i diritti riservati.