



MACO-Garantie

10 Jahre Garantie

für den Einsatz von **MACO-TRICOAT-PLUS**-Beschlügen
in **Accoya*-Holz**

Die Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173, Österreich, gibt für den Einsatz der MACO-TRICOAT-PLUS-Beschläge in Accoya*-Holz über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine OBER-FLÄCHENGARANTIE von zehn Jahren, beginnend mit dem Rechnungsdatum der Beschlägerechnung.

Die Garantie gilt für:

- MULTI-MATIC-Dreh-und-Dreh-Kipp-Beschläge in TRICOAT-PLUS
- PROTECT-Türschlösser in TRICOAT-PLUS
- RAIL-SYSTEMS-Hebe-Schiebe-Beschläge in TRICOAT-PLUS
- ESPAGS-Kantenverschlüsse in TRICOAT-PLUS

(Lieferdatum ab April 2012)

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt ausschließlich für Verarbeiter von MACO-Beschlägen.

GARANTIEFALL

- Deutlich sichtbare Beeinträchtigung der Oberfläche (sichtbare Oberfläche im montierten Zustand) durch Rotrost oder Ablösen der Oberfläche durch Korrosion am Grundmaterial.
- PROTECT-Türschlösser: Deutlich sichtbare Beeinträchtigung der Stulpoberfläche (sichtbare Oberfläche im montierten Zustand) und falls TRICOAT-PLUS-beschichtet auch die Oberfläche von Verriegelungselementen (Haken, Bolzen, i.S.-Zapfen, Sperrriegel und Falle) durch Rotrost oder Ablösen der Oberfläche durch Korrosion am Grundmaterial.

GARANTIELEISTUNGEN

- Kostenfreie Ersatzlieferung des defekten Teils bzw. Lieferung eines Teils mit gleicher Funktion
- Weitere Kostenerstattungen seitens MACO sind ausgeschlossen.

Garantievoraussetzungen auf der Rückseite



MACO-Garantie

10 Jahre Garantie

für den Einsatz von **MACO-TRICOAT-PLUS**-Beschlägen
in **Accoya*-Holz**

GARANTIEVORAUSSETZUNG

- Einhaltung aller MACO-Vorgaben und -Verarbeitungshinweise
- Verwendung von MACO-Schrauben in der TRICOAT-PLUS-Oberfläche oder einer Edelstahlschraube mit TRICOAT-Beschichtung
- Nachweisbare Erfüllung aller Instruktionspflichten gegenüber dem Endanwender
- Bestimmungsgemäße Verwendung gemäß den produktspezifischen MACO-Katalogen
- Nachweisbare Wartung (durch Wartungs- oder Garantiepass des Verarbeiters) gemäß den MACO-Bedienungs- und Wartungsanleitungen
- Rücksendung der beanstandeten Teile sowie der Originalrechnung

GARANTIEAUSSCHLUSS

- Unsachgemäße Lagerung bzw. Transport
- Mechanische Beschädigung der Oberfläche
- Blankes Metall an Schnittstellen, Stanzlöcher und davon ausgehende Korrosion
- Einstellbereiche, Klemmschrauben, Einstellschrauben und bewegte Teile
- Komponenten, die aus fertigungstechnischen Gründen nicht mit TRICOAT-PLUS beschichtet werden können
- Ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- Korrosionsübertragung durch Fremdmaterialien
- Verwendung aggressiver bzw. scheuernder Putzmittel
- Natürlicher Verschleiß, Verschmutzung oder Salzablagerungen
- Änderungen oder Eigenreparaturen
- Verwendung von lohnbeschichteten TRICOAT-Schrauben aus Stahl.

* Eingetragene Marke der Titan Wood Limited

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

+43 662 6196-0
maco@maco.eu
www.maco.eu

Best.-Nr.: 757716 – Erstellungsdatum: Januar 2014
Änderungsdatum: 6. März 2019
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757654/757716.pdf>
oder scannen Sie den QR-Code.

