



MACO garancija na funkciju

10 godišnja garancija na funkciju

za **MACO PROTECT** brave

Mayer & Co Beschläge GmbH, A-5020 Salzburg, Alpenstraße 173, za MACO PROTECT brave, uz zakonski propisanu garanciju, daje garanciju na funkciju u trajanju od 10 godina, počevši od datuma izdavanja računa za okov.

UVJETI GARANCIJE

Garancija vrijedi isključivo prema proizvođačima koji ugrađuju MACO okov.

PREDMET GARANCIJE

Garancija se odnosi na funkciju mehaničkih MACO PROTECT brava te obuhvaća sve nedostatke za koje se može dokazati da su nastali uslijed tvorničke greške ili greške na materijalu prilikom proizvodnje. Garancija vrijedi kada bravu za vrata više nije moguće zaključati i/ili otključati u skladu s namjenom i svim preduvjetima garancije.

Garancija ne vrijedi kod MACO PROTECT brava ukoliko se radi o elektromagnetskim sustavima okova. Tu se ubrajaju električni, elektronski i magnetni te mehanički sastavni dijelovi okova.

GARANCIJA PRUŽA

- Besplatnu isporuku rezervnog dijela, odnosno isporuku rezervnog dijela koji ima jednaku funkciju
- Drugi troškovi od strane MACO-a su isključeni

Preduvjeti garancije na sljedećoj strani



MACO garancija na funkciju

10 godišnja garancija na funkciju

za **MACO PROTECT** brave

PREDUVJETI GARANCIJE

- Pridržavanje svih uputa i preporuka za ugradnju propisanih od strane MACO-a
- Dokaziva stručna ugradnja prozora ili balkonskih vrata
- Dokazivo poštivanje svih instrukcijskih obveza prema krajnjem korisniku
- Namjenska upotreba u skladu s MACO katalozima
- Dokazivo održavanje (sa servisnom knjižicom i garancijom proizvođača vrata) u skladu s MACO uputama za rukovanje i održavanje okova
- Kombinacija okova smije se sastojati isključivo od MACO okova
- Pravovremena zamjena istrošenih dijelova
- Povrat spornih dijelova te originalni račun
- Upotreba 4safecoating MACO PROTECT brava s TRICOAT-PLUS površinom kao i VCI zaštitnih kućišta pri korištenju drva accoye* ili hrasta

ISKLJUČENJE GARANCIJE

- Elektro-mehanički sustavi okova (vidi „Predmet garancije“ na prethodnoj strani)
- Nepravilno funkcioniranje brave uslijed nedostataka na vratima ili cilindru (npr. prekomjerna težina, nestručna ugradnja, pogrešno podešavanje itd.)
- Nepravilno funkcioniranje brave uslijed oštećenja na vratima, izazvano kemijskim ili mehaničkim djelovanjem i/ili prilikom nepravilnog rukovanja prozorom
- Nepravilno funkcioniranje brave kao posljedica korozije
- Npropisno rukovanje, skladištenje ili transport
- Neodgovarajuća i nepravilna upotreba
- Korištenje agresivnih sredstava za čišćenje
- Prirodna istrošenost, skupljanje prljavštine ili naslage soli
- Brave koje se koriste u javnim i ugostiteljskim objektima
- Samoinicijativne izmjene ili popravci brave

* brend Titan Wood Limited-a

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

+43 662 6196-0
maco@maco.eu
www.maco.eu

Šifra 758513HR – datum: Siječanj 2014.
Zadnja izmjena: 19. ožujka 2018.
Sva prava i promjene pridržane

Ovaj tiskani dokument stalno se dorađuje.
Aktualnu verziju možete pronaći na internetskoj stranici
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758513/758513hr.pdf> ili
samo skenirajte QR-Code

